

**ESCOPO DO SERVIÇO:**

**REVITALIZAÇÃO DE ROTOR DA BOMBA WORTHINGTON 30LN41-C.**

O serviço deverá ser executado conforme descrito na Especificação Técnica abaixo.

**1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

- Efetuar preparação da superfície com jato abrasivo seco a metal quase branco (padrão de limpeza: ISO 8501-1 Sa 2 ½, padrão de perfil de rugosidade: mínimo de 75 µm);
- Efetuar reparo dos desgastes com Belzona®1311 e Belzona®1121;
- Efetuar aplicação dos produtos Belzona®1321 em 2 camadas (250-375 µm por camada);
- Efetuar o balanceamento dinâmico do rotor.

Petrolina, 25 de Maio de 2017.

**Elias Eduardo Roseno**  
Coordenador de Manutenção Mecânica – DINC  
Mat. 1696